

## □ RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 553/28.05.2020

Nr. GNM-CJ BUZAU: 2/28.05.2020;

Nr. ISUJ BUZAU: 1617321/28.05.2020;

Nr. APM BUZAU: 7528/28.05.2020;

### RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. din Registrul unic de control: 52/28.05.2020

Denumirea obiectivului:	SC MCM PETROL SRL P.L. DEPOZIT GPL , DN 1B, km.57, extravilan sat Dealul Viei, comuna Merei, jud. Buzau	
Date de identificare ale unității inspectate: Încadrare conform Legii nr. <b>59/2016</b> privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase	J10/386/18.09.2001; CUI RO 14179861; COD CAEN-5210 Coloana a 2 a risc minor.	
Data efectuării inspecției:	28.05.2020	
Participanți:	Consilier Badii Elena - APM BUZAU Slt. Anton Gabriel- ISU BUZAU Cms. Barac Lenuta-GNMCJ BUZAU Cms. Sigaciu Gheorghe- GNMCJ BUZAU Ion Petre Gabriel-reprezentant legal	
Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
Respectarea prevederilor Legii nr. <b>59/2016</b> privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase	Instalatii de depozitare GPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificare SEVESO</li> <li>- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore</li> <li>- Notificarea nr. 497/14.05.2020 privind diminuarea capacitatii de depozitare a GPL-lui</li> </ul>

Documentele luate în considerare:

		Da	Nu
Documente	Verificare în teren		
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	-	-
Notificarea activității	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	-	-
Analiza de risc	Capacitatele de stocare sunt conforme ultimei notificări?	-	X
Informare	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	-	-
Planul de urgență internă	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	-	-
	Dacă operatorul se supune Legii nr. <b>92/2003</b> pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?	-	-

Inspectoratului pentru Situații de Urgență?		
Actualizările/Reviziile sunt la zi?	--	--
Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	--	--
Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	--	--
Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	--	--
Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	--	--
Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	--	--

Sistemul de management al securității* conform anexei nr. 4 la Legea nr. <u>59/2016</u>		Respectă cerințele ghidurilor/practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?		X	
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?	-	-	-
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?	-	-	-
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?	-	-	-
Identificarea și evaluarea riscurilor	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?	-	-	-
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
Controlul operațional	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?	-	-	-
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?	-	-	-
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că risurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?	-	-	-
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?	-	-	-
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	-	-	-
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?	-	-	-
	Întreținerea și menținerea elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine	-	-	-

	documentate, prescripțiilor producătorului?			
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de menenanță și întreținere?	-	-	-
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	-	-	-
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/materialelor/contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?	-	-	-
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?	-	-	-
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?	-	-	-
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?	-	-	-
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?	-	-	-
Monitorizarea performanței	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?	-	-	-
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?	-	-	-
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	-	-	-
	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?	-	-	-
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?	-	-	-
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?	-	-	-
Audit și revizuire	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?	-	-	-
	Există stabilit un sistem clar de auditare a întregului sistemului de management al siguranței?	-	-	-
	Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?	-	-	-
Personal contractat	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?	-	-	-
	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?	-	-	-

\* Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.

Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Accesul pe amplasament	X	-	X
Sistemele de avertizare/alarmare	-	-	X
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	-	-	-
Echipamentele și instalațiile de protecție	X	-	-
Echipamentele și instalațiile de intervenție	X	-	-
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	X	-	-

Sumarul constatărilor inspecției:

SC MCM PETROL SRL, sediul social și punctul de lucru în sat Dealul Viei, comuna Merei, jud. Buzau, a realizat proiectul „Construire Depozit GPL” la Punctul de Lucru extravidan-satul Dealul Viei, comuna Merei, T 125, P 2986, nr. Cadastral 20569, jud. Buzau, în baza Acordului de mediu nr. 07/18.08.2015 emis de APM Buzau.

Depozit GPL, pentru care operatorul a fost incadrat ca obiectiv SEVESO, format din două rezervoare cilindrice, supraterane, cu o capacitate de 90 mc fiecare (cantitatea GPL ce poate fi depozitată este de 80 tone), amplasate pe fundații din beton armat tip cuzzineti.

In data de 08.05.2020 operatorul SEVESO SC MCM PETROL SRL a întrainat unul din cele două rezervoare către SC MCM DEPOZIT PROPAN SRL, conform facturii nr. 300764/08.05.2020.

Operatorul a transmis la APM Buzau Notificarea nr. 497/14.05.2020 privind diminuarea capacitații de depozitare a GPL-ului, ca urmare a întrainării unui rezervor de stocare GPL, cu capacitate 92.478 litri.

La data controlului capacitatea de depozitare GPL, pe amplasament verificat, este de 45 tone (90.000 litri); stoc GPL = 64.441 litri.

Pe amplasament societatea desfășoară activitățile de: comerț cu amanuntul a carburantilor și a lubrifiantilor auto, conform cod CAEN- 4730, comerț cu ridicata combustibili solizi, lichizi și gazosi, conform cod CAEN-4671, pentru care detine Autorizatia de mediu nr. 98/29.05.2012, revizuită în data de 25.10.2017 și în data de 11.12.2018, valabilă pe toată perioada de funcționare cu condiția aplicării vizei anuale conform OUG 75/2018, emisa de APM Buzau fără program de conformare. Operatorul SEVESO a depus la APM Buzau documentația tehnică în vederea revizuirii autorizației de mediu, înregistrată sub nr. 7308/22.05.2020.

Obiectivul detine autorizație de securitate la incendiu nr. 5/20.01.2017, emisa de ISU Buzau.

Activitatea autorizată: Statie distributie carburanti cu depozit produse petroliere format din rezervoare cilindrice, subterane, cu instalatii de recuperare a emisiilor de COV; peron de distributie și copertina cu 2 pompe multiprodus, dotate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV; camin cu guri de descarcare și instalatii de recuperare a emisiilor de COV; platforma tehnologica; platforma carosabila pentru parcare; spatiu administrativ și comercial și Skid GPL; statie de reincarcare electrica a masinilor de 22,5kw cu 2 locuri de parcare; skid adblue de 5000 litri cu pompa incorporata.

Capacitatea de depozitare proiectată a rezervorului GPL este 90 mc, nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 59 din 11.04.2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase ce transpun prevederile Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 –SEVESO III.

Pe perioada în care operatorul MCM PETROL SRL a fost incadrat ca obiectiv SEVESO, nivel inferior, a respectat prevederile Legii nr. 59 din 11.04.2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase ce transpun prevederile Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 –SEVESO III.

Angajatii obiectivului sunt instruiti lunar conform instructiunilor proprii specifice activitatii pe care o desfasoara in vederea stabilirii gradului de insusire a cunostintelor cu privire la securitatea obiectivului. Periodic angajatii obiectivului sunt instruiti cu privire la proprietatile substanelor manipulate, prelucrandu-se fisele tehnice de securitate. Paza este asigurata de catre personal propriu autorizat.

Analiza măsurilor stabilite anterior (RI SEVESO NR. 2/12.06.2019):

1. Se impune revizuirea Politici de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substanțe periculoase pentru amplasamentul sus mentionat cu respectarea Legii 59/2016, ca urmare a modificarilor legislative. - nu a mai fost cazul, operatorul a diminuat capacitatea de depozitare a GPL-lui, prin intrainarea unui rezervor de stocare GPL.

#### Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
---	---	---	---	---	---	---

#### Măsuri stabilite și termene de realizare:

1. In cazul extinderii capacitatei de depozitare și depășirea valorii prag pentru capacitatea de depozitare prevăzuta în anexa 1 partea 1 și partea 2 a Legii nr.59/2016 titularul activității are obligația de a notifica APM Buzău în vederea respectării obligațiilor ce îi revin din prevederile Legii nr.59/2016 și revizuirii autorizației de mediu.

Termen: incepand cu 28.05.2020 si permanent  
Răspunde: Ion Petre Gabriel-reprezentant legal

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de –

#### Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate:  
SC MCM PETROL SRL  
-P.L. DEPOZIT GPL Dealul Viei

Semnătura și stampila unității controlate  
ION PETRE GABRIEL-reprezentant legal



Semnăturile autorităților competente participante la control:

Consilier Badii Elena:  
Slt. Anton Gabriel  
Cms. Barac Lenuta  
Cms. Sigaciu Gheorghe

- APM BUZAU  
- ISU BUZAU  
- GNMCJ BUZAU  
- GNMCJ BUZAU

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Buzau, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Buzau, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență " Neron Lupascu " al județului Buzau și un exemplar pentru titularul activității inspectate.